

## D. Практический пример 4: Аудит на предэксплуатационном этапе 120-км участка национальной автомагистрали в западной провинции

### (i) Название

158. Полное техническое название аудита, включая его местонахождение и цели .

### (ii) Аудиторская группа

159. Имя и роль каждого члена аудиторской группы.

### (iii) Общая информация о проекте

160. Национальная автомагистраль связывает столицу со вторым крупнейшим городом страны и далее проходит до границы. На одном участке автомагистрали (протяженностью 120 км) недавно была проведена реконструкция до категории III – автодороги с двумя полосами движения (по одной в каждом направлении) – как часть национальной программы по улучшению национальных автомагистралей. Большая часть автомагистрали достаточная прямая и ровная, лишь с несколькими участками волнообразного рельефа. Автомагистраль в основном пролегает в сельской местности, и вдоль маршрута расположено несколько сел. Примерно посередине этого участка автодороги располагается участок со скалистыми холмами, что привело к снижению параметров проектирования

для реконструкции. Протяженность этого холмистого участка составляет примерно 8 километров. На нем есть несколько крутых уклонов (некоторые до 12%) и несколько крутых кривых в плане (четыре из них с поворотом на 180° с радиусом 50 м или меньше). По наблюдениям во время инспектирования, скорость движения на холмистых участках составляет около 60 км/ч, а на ровных открытых участках – около 90–110 км/ч.

161. Ранее аудиты этого дорожного проекта не проводились. Проведение аудита на предэксплуатационном этапе было затребовано для того, чтобы убедиться в адекватном соблюдении мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Некоторая обеспокоенность в отношении безопасности на холмистом участке была выражена водителями грузовиков, в то время как заказчик обратился с просьбой о проведении аудита в помощь для принятия решений в течение 12-месячного периода технического обслуживания, в течение которого подрядчик должен обеспечивать содержание и ремонт автомагистрали.

### (iv) Сведения об аудите

162. Данный аудит безопасности дорожного движения на предэксплуатационном этапе включал инспектирование в дневное и ночное время, которое проводилось в понедельник 29 ноября. Погода во время инспектирования была ветреной, но в основном ясной и холодной. В состав аудиторской команды входили три аккредитованных аудитора по безопасности дорожного движения.

163. Результаты аудита представлены в таблице 11.



Автомагистраль связывает два крупных города. Участок автомагистрали был реконструирован как дорога категории III. Аудит на предэксплуатационном этапе изучил дорогу с точки зрения безопасности для всех групп участников дорожного движения

**Таблица 11: Практический пример 4: Аудит на предэксплуатационном этапе 120-км участка национальной автомагистрали в западной провинции**

Км	Проблема безопасности	Риск	Фото	Рекомендации	Ответ заказчика
<b>Проблемы безопасности на недавно завершенном участке национальной автомагистрали в западной провинции</b>					
Общие	Кромки дороги на кривых обозначены непоследовательно. На некоторых установлено слишком много шевронных указателей направления, на некоторых шевронные указатели установлены только для одного направления (для другого направления кромка не обозначена), и есть несколько кривых (особенно на холмистом участке), где шевронные указатели направления необходимы, но они отсутствуют. Такое непоследовательное обозначение может застать водителей врасплох на круговых кривых, и привести к ДТП со съездом с проезжей части.	Высокий		<ul style="list-style-type: none"> <li>Провести анализ обозначения кромок полос движения (особенно использования шевронных указателей направления) по всей протяженности автомагистрали.</li> <li>Обеспечить, чтобы на всех кривых с радиусом менее 150 м было установлено как минимум три шевронных указателя (со стандартным шагом) на внешней стороне кривой для обоих направлений движения.</li> <li>Убрать лишние шевронные указатели.</li> </ul>	
Общие	В начале новой завершенной дороги горизонтальная разметка четкая и правильная. Однако на второй половине автомагистрали краевые линии имеют разрывы. Несвязанный гравий и песок с обочины скрывают большую часть нанесенных краевых линий.	Средний		<ul style="list-style-type: none"> <li>Очистить дорожное покрытие и обочины, чтобы дорога была свободна от гравия и песка и обеспечить видимость краевых линий.</li> <li>Затем восполнить недостающие краевые линии в соответствии с чертежами к контракту.</li> </ul>	
Общие	Это ведет в проблемам безопасности из-за снижения видимости краев полос движения в дневное и ночное время.				
Общие	Дорожное ограждение из волнообразного профиля установлено на каждом из шести мостов на этой автомагистрали, чтобы оградить боковые откосы на подходах к мостам с обоих направлений. Однако, ни одна из этих секций ограждения не была ни усилена, ни закреплена к парапетам моста правильно. Существует риск образования «карманов» на стыках ограждений с парапетами мостов.	Средний		<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечить надежное крепление ограждений к парапетам мостов, как описано в Руководстве ЦАРЭС по управлению придорожными препятствиями.</li> <li>Уменьшить шаг между стойками на последних 10 м перед каждым мостом до половины стандартного шага. При необходимости, для предотвращения образования «карманов», использовать сдвоенные балки из двухволнистого профиля.</li> </ul>	

продолжение на следующей странице

## продолжение таблицы 11

Км	Проблема безопасности	Риск	Фото	Рекомендации	Ответ заказчика
Км 10 - 14	На большом перекрестке на км 10,8 на дорогу въезжает и выезжает большое количество сельскохозяйственной техники. Она медленно движется по дороге примерно 3 км до местной заправочной станции или до следующего перекрестка рядом с км 13,6. Однако обочины не укреплены, и водители стараются оставаться на проезжей части, чтобы минимизировать образование пыли. Большие габариты медленно движущихся машин затрудняют их обгон. Это может привести к лобовым столкновениям и наездам сзади.	Низкий		<ul style="list-style-type: none"> <li>Заасфальтировать обочину автомагистрали между км 10+00 и км 14+00 до ширины как минимум 2 м, чтобы предоставить возможность ее использования водителями крупной сельхозтехники.</li> <li>Установить на автомагистрали знаки предварительного предупреждения, чтобы оповестить водителей о возможности движения по дороге сельхозтехники.</li> <li>Установить два светильника наружного освещения на км 11,8 и еще два на перекрестке с проселочной дорогой рядом с км 13+60, чтобы обеспечить видимость транспортных средств, выполняющих поворот.</li> </ul>	
Км 45	С правой (северной) стороны дороги на км 45 расположена школа. Она находится примерно в 600 м от ближайшего села, и, судя по всему, большинство детей младшего возраста, которые ходят в школу, идут из села по краю дороги. Так как обочина не укреплена и рядом растет высокая трава, дети иногда идут по дорожному покрытию. Это подвергает их риску наезда быстroredвижущихся транспортных средств.	Средний		<ul style="list-style-type: none"> <li>Обсудить варианты со школой.</li> <li>Заасфальтировать обочины дороги между селом и школой (как минимум 2 м шириной), или</li> <li>Построить всепогодную пешеходную дорожку (и, возможно, велосипедную дорожку) на полосе отвода (с правой стороны). Эта дорожка за пределами дороги должна быть, как минимум, 3 м шириной и должна быть обозначена знаком «только для пешеходов и велосипедистов».</li> </ul>	
Км 60 - 64	На холмистом участке между км 60 и км 64 (приблизительно) имеются придорожные полосы с крутыми уклонами, непроходимые для транспортных средств. Установлены ограждения из волнообразного профиля, но в четырех местах они слишком коротки, что оставляет небезопасные боковые откосы неогражденными. Эти боковые откосы представляют собой серьезный риск для пассажиров транспортных средств, потерявших управление. Уклон откосов невозможен уменьшить из-за топографии. Необходимо высококачественное обозначение кромок дороги и более безопасное ограждение.	Высокий		<ul style="list-style-type: none"> <li>Улучшить обозначение кромок дороги посредством установки шевронных указателей направления (не менее 3 на каждой кривой в обоих направлениях) на четырех кривых с наименьшими радиусами.</li> <li>Укрепить обочины на внешней стороне этих кривых; угол уклона обочины должен совпадать с подъемом виража.</li> <li>Увеличить длину дорожного ограждения из двухволнового профиля в четырех местах. Обеспечить, чтобы все боковые откосы более 3 м высотой и в пределах 5-метровой свободной придорожной зоны были ограждены дорожными ограждениями.</li> </ul>	

Км = километр, м = метр.

Аудиторская группа провела данный аудит безопасности дорожного движения на предэксплуатационном этапе в соответствии с Руководством ЦАРЭС по аудиту безопасности дорожного движения.

ПОДПИСАНО:

{ УКАЗАТЬ ИМЯ } Руководитель группы от имени Группы аудита безопасности дорожного движения { ДАТА }

Источник: Азиатский банк развития.